








## LUCAS Anlasser

Anlasser	Bestellnummer	Anwendung
	27412	Perkins 4.108  Bund 88,6 mm Lochabstand 90 mm Ritzelposition 30 mm Zähnezahl 10
	LRS106	JCB  27513  Bund 101 mm Lochabstand 103,4 mm Ritzelposition 23,5 mm Zähnezahl 10
	LRS107	Ford  27511  Lochabstand 105mm Zähnezahl 10
	LRS120N	Leyland 1.5 l  27424  Bund 89 mm Lochabstand 90 mm Ritzelposition 25 mm Zähnezahl 10

## LUCAS Anlasser

Anlasser	Bestellnummer	Anwendung
	LRS124N	Perkins 4.236 Industrie  27435  Bund 88.5 mm Lochabstand 90 mm Ritzelposition 28.5 mm Zähnezahl 10
	LRS147	Valmet  27512  Bund 88.5 mm Lochabstand 90 mm Ritzelposition 48 mm Zähnezahl 11
	LRS155	Perkins 4.203 Lancer Boss  27419  Bund 88.5 mm Lochabstand 90 mm Ritzelposition 29 mm Zähnezahl 10
	LRS157	Standard OE138 / OE160 David Brown 995 Bühler MS12  27413  Bund 91.8 mm Lochabstand 103 mm Ritzelposition 24 mm Zähnezahl 11


## LUCAS Anlasser

Anlasser	Bestellnummer	Anwendung
	LRS170N	Perkins 4.203.2  27415  Bund 89 mm Lochabstand 90 mm Ritzelposition 29 mm Zähnezahl 10
	LRS173N	Perkins A4.236 MF  27439  Bund 89 mm Lochabstand 90 mm Ritzelposition 29 mm Zähnezahl 10
	LRS189	Perkins 4.107 Perkins 4.108 Aebi, Rapid, Schilter  Bund 92 mm Lochabstand 146 mm Ritzelposition 66 mm Zähnezahl 13  Zubehör Relais SRB325
	LRS190N	Perkins AD3.152  27409  Bund 92 mm Lochabstand 103 mm Ritzelposition 25 mm Zähnezahl 10

## LUCAS Anlasser

Anlasser	Bestellnummer	Anwendung
	LRS212N	Ford  27500  Bund 92 mm Lochabstand 103 mm Ritzelposition 20 Zähnezahl 10
<p style="text-align: center;">Picture not available</p>	LRS215N	Perkins A4.236 Einbaugleich LRS969N  27407  Bund 89 mm Lochabstand 90 mm Ritzelposition 29 mm Zähnezahl 10
	LRS232N	Perkins 4.236  27572  Bund 89 mm Lochabstand 90 mm Ritzelposition 29 mm Zähnezahl 10
	LRS240	Case  27556  Bund 89 mm Lochabstand 90 mm Ritzelposition 47 mm Zähnezahl 10

## LUCAS Anlasser

Anlasser	Bestellnummer	Anwendung
	<p>LRS261N</p>	<p>Leyland 1.8 I</p> <p>27431</p> <p>Bund 89 mm Lochabstand 90 mm Ritzelposition 30 mm Zähnezahl 10</p>
	<p>LRS301N</p>	<p>Perkins AD3.152 starke Ausführung von LRS190N</p> <p>27571</p> <p>Bund 92 mm Lochabstand 103 mm Ritzelposition 25 mm Zähnezahl 10</p>
	<p>LRS305</p>	<p>27559</p> <p>Bund 89 mm Lochabstand 90 mm Ritzelposition 30 mm Zähnezahl 10</p>
	<p>LRS550N</p>	<p>Perkins 4.108 Reform Muli 40/140</p> <p>27416</p> <p>Bund 89 mm Lochabstand 90 mm Ritzelposition 29.5 mm Zähnezahl 13</p>

## LUCAS Anlasser

Anlasser	Bestellnummer	Anwendung
 <p style="text-align: center;">Picture not available</p>	<p>LRS553</p>	<p>Perkins 6.354.4 MF 3080 27533</p> <p>Bund 89 mm Lochabstand 90 mm Ritzelposition 47 mm Zähnezahl 10</p>
	<p>LRS968N</p>	<p>Perkins 4.236  27518</p> <p>Bund 89 mm Lochabstand 90 mm Ritzelposition 28 mm Zähnezahl 10</p>
	<p>LRS969N</p>	<p>Perkins 4.236  27541</p> <p>Bund 89 mm Lochabstand 90 mm Ritzelposition 28 mm Zähnezahl 10 mm</p>